

Non conformità rilevata	Provvedimento
<p><u>LOCALE BAR</u></p> <p>1) La parte del banco bar attualmente adoperata, risulta inadatta per alcune preparazioni di bevande con erogatore a comando manuale;</p> <p>2) alcuni cibi sono stati esposti nel banco bar fuori di protezione;</p> <p><u>ESERNA</u></p> <p>1) l'operazione di essiccazione non è stata eseguita in modo efficiente;</p>	<p><u>LOCALE BAR</u></p> <p>1) dotare il banco bar adibito alle preparazioni di erogatore ad acqua a comando manuale (pedale, quadrante o foto-elettro);</p> <p>2) gli alimenti esposti sono stati assicurati essere conservati all'interno di vetrinette, per garantire una corretta protezione;</p> <p><u>ESERNA</u></p> <p>1) per considerare le esecuzioni presentate, occorre verificare che l'operazione sia sufficiente. In caso contrario si consiglia di prendere in considerazione metodi alternativi per implementare la stessa;</p>

Non conformità rilevata	Provvedimento
<p><u>deposito alimenti e bevande</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) disordinate; 2) presenza di materiale non idoneo; 3) prodotti rocciosi anche per terra; 4) mancanza di aerazione; 5) fidejussione non recente; 	<p><u>deposito alimenti e bevande</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) creare maggior ordine; 2) eliminare il materiale non idoneo; 3) evacuare tutti i prodotti rocciosi e le bevande su scaffali non ariati da terra;
<p><u>deposito lineare del piano allentato</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prodotti rocciosi in locale non autorizzato e fuori del requisiti minimi richiesti dalle norme; 	<p><u>deposito lineare del piano allentato</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dotare le locali di un pavimento in cemento di aria meccanizzata; 2) rinnovare la fidejussione, provvedendo a rendere le pareti lavabili fino a mt. 2 dal pavimento;
<p><u>2 ve, uso assentiato</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) manca la porta o chiusura dell'antibagno; 2) presenza di buchi e fessure in alcune parti della parete; 3) fidejussione non recente; 4) mancanza pulizia; 5) manca aerazione nell'antibagno; 	<p><u>2 ve, uso assentiato</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) installare porta o chiusura dell'antibagno; 2) ripristinare le parti della parete che presentano buchi e fessure; 3) rinnovare la fidejussione, provvedendo a rendere lavabili fino a mt. 2 le pareti; 4) eseguire una radicale pulizia; 5) creare un'areazione meccanizzata nell'antibagno;
<p><u>locale deposito (piano terreno)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materiali di locale, ricavato in un piccolo tempo e non dichiarato; 2) fidejussione non recente; 3) disordine; 4) alcuni scaffali usurati; 	<p><u>locale deposito (piano terreno)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'assentiato di questo nuovo locale collaborato l'aggiornamento della documentazione (SCIA); 2) rinnovare la fidejussione, provvedendo a rendere le pareti lavabili fino a mt. 2 dal pavimento; 3) creare maggior ordine; 4) ripristinare gli scaffali sufficienti le superfici in metallo liscio, lavabili e atossici;

Non conformità rilevata	Provvedimento
<p><u>ve. ad uso operatorio</u></p> <p>1) manca un ve ad uso esclusivo degli operatori; <u>spogliatoio</u></p> <p>2) manca il locale spogliatoio per gli operatori; <u>documentazione</u></p> <p>3) la SIA DIFFERITA legata all'attività non contempla le modifiche assenti, nel tempo;</p>	<p><u>ve. ad uso operatorio</u></p> <p>1) come individuare un ve ad uso esclusivo degli operatori dotato dei requisiti previsti dalla normativa vigente; <u>spogliatoio</u></p> <p>2) come individuare un locale spogliatoio fornito dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, e dotato di armadietti spogliatoio o doppiopigiama, su numero pari agli operatori. <u>documentazione;</u></p> <p>3) come trattare e/o le norme tecniche se sia che contenga le modifiche assenti, nel corso degli anni;</p> <p><u>TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI: 60 giorni</u></p>